
## KT-LCD12 彩屏仪表操作手册

V1.0

尊敬的用户,在您使用KT-LCD12新型仪表之前,请详细阅读本操作手册。手册将指导您 正确的使用仪表,实现多种车辆操控和车辆状态显示功能。

#### 一、功能及显示

仪表采用仪表主体部分与操作按钮分体设计的结构形式。



| 1 |                            | 操作按钮UP键    | 10  | Km/H     | 实时骑行速度(公制)   |
|---|----------------------------|------------|-----|----------|--------------|
| 2 | $\Box$                     | 操作按钮SW键    | 1.1 | TIM      | 单次骑行时间显示     |
| 3 |                            | 操作按钮DOWN键  | 11  | TTM      | 累计骑行时间显示     |
| 4 |                            | 车灯开启标志     | 12  | DST      | 单次骑行里程显示     |
| 5 | $\overline{Z}\overline{Z}$ | 剩余电量显示     | 12  | ODO      | 累计骑行里程显示     |
| 6 | VOL                        | 电池实时电压显示   | 13  | •        | 光敏感应         |
| 7 | C                          | 摄氏环境温度     | 14  | MOT      | 电机运行功率显示     |
| 1 | Ŧ                          | 华氏环境温度     | 1.5 | ASSIST   | 助力比(或转把)档位切换 |
| 8 | Q                          | 刹车运行标志     | 15  | •        | 6Km/H助力推行功能  |
| 9 | AVS                        | 单次平均骑行速度显示 | 16  | THROTTLE | 转把开启标志       |
| 9 | MXS                        | 单次最高骑行速度显示 |     |          |              |

#### 二、功能操作

## 1. 开机和关机

长按 **①**键,开机,再长按 **②**键,关机。当车辆停止行驶且连续 5 分钟未对仪表实施操作,仪表将自动关机并关闭电动车电源。



#### 2. 显示界面一

长按 健, 开机, 进入显示界面一。



#### 2.1 自动开启背光和车灯

车灯可以手动或自动打开。当仪表开启时,自动大灯功能开启。(注:车灯可根据环境光自动开关,一旦用户长按▲键手动开关车灯,自动大灯功能失效,重启仪表后,长按▲键直至出现 ● 后,则自动大灯功能开启)。



## 2.2 助力比档位(ASSIST)切换

短按▲或★键, 切换 0-5 档。1 档最低功率档, 5 档最高功率档。每次开机,自动恢复上次关机时的档位(用户可另行设置)。0 档无助力转把功能。



#### 2.3 6Km/H 助力推行功能

按住**□**键, **▶**闪烁, 车辆以不大于 6Km/h 的速度行驶。释放**□**键, 功能撤销。



## 2.4 单次数据显示和清除

开机5秒钟后,同时按▲和 ▼键,单次骑行时间(TIM)和单次骑行里程(DST)闪烁。短按 ●键,二者内容被清除。如果5秒钟内未实施按钮操作,5秒钟后自动返回显示界面一,原内容被保留。



#### 3. 显示界面二

在显示界面一,短按**也**键,进入显示界面二。 在骑行状态下,5秒钟内,显示界面二自动返回至显示界面一,。



#### 4. 显示界面三

在显示界面二,短按 键,进入显示界面三。

在骑行状态下,5秒钟后,单次最高速度(MXS)显示自动返回至实时骑行速度(Km/H)显示。

- 5. 在显示界面三,短按 键(SW),仪表将再次进入显示界面一。
- 6. 长按 键, 仪表关机, 同时切断控制器电源。
- 7. 自动提示界面
- 7.1 故障代码

故障代码

定义

Motor position sensor fault!

电机霍尔信号异常!

Motor or controller short circuit fault!

电机或控制器有短路故障!

THROTTLE fault!

转把信号异常!

故障被排除,自动退出故障代码显示界面。

#### 7.2 电机运行温度告警

当电机运行温度(电机内部需装有温度传感器并输出温度检测信号)超过警戒值时,在任何界面下, $MOT \ ^{\circ}C(\mathcal{F})$ 闪烁以示告警,同时控制器将对电机做出相应的保护(需定制)。

#### 三、常规项目设置


| DIM:26" C9: 0 UNT:0 C10: N P1: 87 C11: 2 P2: 1 C12: 4 P3: 1 C13: 0 P4: 0 C14: 2 P5: 12 C15: 6 C1: 2 L1: 0 C2: 0 L2: 0 C3: 8 L3: 1 C4: 0 L4: 5 | ►LIM:25km/h | C8: 0  |
|---|-------------|--------|
| P1: 87 C11: 2 P2: 1 C12: 4 P3: 1 C13: 0 P4: 0 C14: 2 P5: 12 C15: 6 C1: 2 L1: 0 C2: 0 L2: 0 C3: 8 L3: 1 C4: 0 L4: 5                            | DIM:26"     | C9: 0  |
| P2: 1 C12: 4<br>P3: 1 C13: 0<br>P4: 0 C14: 2<br>P5: 12 C15: 6<br>C1: 2 L1: 0<br>C2: 0 L2: 0<br>C3: 8 L3: 1<br>C4: 0 L4: 5                     | UNT:0       | C10: N |
| P3: 1 C13: 0 P4: 0 C14: 2 P5: 12 C15: 6 C1: 2 L1: 0 C2: 0 L2: 0 C3: 8 L3: 1 C4: 0 L4: 5   | P1: 87      | C11: 2 |
| P4: 0 C14: 2<br>P5: 12 C15: 6<br>C1: 2 L1: 0<br>C2: 0 L2: 0<br>C3: 8 L3: 1<br>C4: 0 L4: 5   | P2: 1       | C12: 4 |
| P5: 12 C15: 6<br>C1: 2 L1: 0<br>C2: 0 L2: 0<br>C3: 8 L3: 1<br>C4: 0 L4: 5   | P3: 1       | C13: 0 |
| C1: 2 L1: 0<br>C2: 0 L2: 0<br>C3: 8 L3: 1<br>C4: 0 L4: 5  | P4: 0       | C14: 2 |
| C2: 0 L2: 0<br>C3: 8 L3: 1<br>C4: 0 L4: 5   | P5: 12      | C15: 6 |
| C3: 8 L3: 1<br>C4: 0 L4: 5  | C1: 2       | L1: 0  |
| C4: 0 L4: 5   | C2: 0       | L2: 0  |
| 0.10  | C3: 8       | L3: 1  |
| CE: 10 LE: 2  | C4: 0       | L4: 5  |
|   | C5: 10      | L5: 3  |
| C6: 3   | C6: 3       |        |
| C7: 0   | C7: 0       |        |

## 1. 设置最高骑行速度

开机后5秒钟内,同时按▲和▼键,进入参数界面,光标移至最高骑行速度LIM,短按●键,数值闪烁,进入LIM参数设置状态。短按▲和▼键,设定最高骑行速度值(默认25KM/H),短按●键,停止闪烁并保存设置。

| LIM:25km/h | C8: 0  |
|------------|--------|
| ►DIM:26"   | C9: 0  |
|            | C10: N |
| UNT:0      |        |
| P1: 87     | C11: 2 |
| P2: 1      | C12: 4 |
| P3: 1      | C13: 0 |
| P4: 0      | C14: 2 |
| P5: 12     | C15: 6 |
| C1: 2      | L1: 0  |
| C2: 0      | L2: 0  |
| C3: 8      | L3:1   |
| C4: 0      | L4: 5  |
| C5: 10     | L5: 3  |
| C6: 3      |        |
| C7: 0      |        |
|            |        |

#### 2. 设置轮径



#### 3. 设置公英制单位

进入参数界面,光标移至公英制UNT,短按**□**键,数值闪烁,进入UNT 参数设置状态。选择范围0、1、2、3。短按**□**键,停止闪烁并保存设置。


| 显示    | 车速   | 里程  | 环境温度     |  |
|-------|------|-----|----------|--|
| UNT:0 | Km/h | Km  | ℃(摄氏温度)  |  |
| UNT:1 | MPH  | Mil | ℃(摄氏温度)  |  |
| UNT:2 | Km/h | Km  | ℉ (华氏温度) |  |
| UNT:3 | MPH  | Mil | ℉ (华氏温度) |  |

### 4. 退出常规项目设置


在三项常规项目设置,每项设置完成后返回参数界面,如果长按 键,均可退出设置 环境并返回显示界面一,同时设定值被保存。在每项设置状态下,如果时间超过1分钟未实施 按钮操作,将自动返回显示界面一,本次设定值无效。

# 三、外形图与尺寸


## 1. 仪表主体外形尺寸



#### 2. 双支架安装



## 3. 按钮盒外形尺寸



#### 4. 接线示意

